

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.



ГАЗОАНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ СО СМЕННЫМИ СЕНСОРАМИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СССС-903М19

(исполнение - со светозвуковым оповещателем)

Руководство по эксплуатации ЖСКФ.413425.003 – М19 РЭ





Содержание

Введение	3
1. Назначение	3
2. Технические характеристики	6
2.1. Основные технические характеристики	6
2.2. Дополнительные технические характеристики	6
2.3. Обеспечение взрывозащиты газоанализатора ССС-903М19	8
3. Устройство и принцип работы газоанализатора ССС-903М19	9
4. Меры промышленной безопасности	10
5. Подготовка к работе	
5.1. Предмонтажная подготовка газоанализатора ССС-903М19	10
5.2. Обеспечение взрывобезопасности при монтаже	10
5.3. Схемы подключения газоанализатора ССС-903М19 к вторичным устройствам	11
6. Порядок работы	13
6.1. Режим самотестирования	13
6.2. Дежурный режим	13
6.3. Отработка аварийных порогов	14
6.4. Режим «Неисправность»	14
6.5. Управление магнитным ключом	
6.6. Алгоритм работы и функционал газоанализатора ССС-903М19	
6.7. HART-протокол	
7. Оповещатель светозвуковой в составе газоанализатора ССС-903М19	
8. Возможные неисправности и способы их устранения	
9. Сервисное обслуживание	
10. Состав изделия и комплект поставки	
11. Транспортирование и правила хранения	
12. Маркирование и пломбирование	
13. Свидетельство о приемке	
14. Свидетельство о консервации	
15. Свидетельство об упаковке	
16. Требования по утилизации	
17. Гарантийные обязательства	
Приложение А1. Чертеж средств взрывозащиты УПЭС-903М19	
Приложение А2. Сборочный чертеж ССС-903М19	
Приложение Б. Общая схема электрических соединений	
Приложение В. Параметры протокола обмена MODBUS	
Лист регистрации изменений	51

Изм. Лист № документа Подпись Дата

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

РЭ предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы газоанализатора ССС-903М19, а также устанавливает правила их эксплуатации.

началом эксплуатации газоанализатора CCC-903M19 необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

ВНИМАНИЕ! ССС-903М19 должен использоваться только для указанных ниже целей и в условиях, определенных в данном руководстве. Любая модификация приборов системы, ненадлежащий монтаж, использование в неисправном или некомплектном виде влекут за собой прекращение действия гарантии.

1. Назначение

Газоанализаторы ССС-903М19 предназначены для измерения объемной доли метана, пропана, гексана, водорода, кислорода, диоксида углерода, массовой концентрации оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, аммиака и хлора в смеси с азотом или воздухом.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного взрывоопасных зонах, в том числе взрывоопасные зоны классов 1 и 2, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей, относящихся к категории IIC и группам взрывоопасности Т1 – Т4:

- насосные станции магистральных нефтепроводов;
- резервуарные парки и наливные эстакады;
- нефтеперерабатывающие заводы;
- буровые и добывающие платформы;
- лакокрасочные производства;
- химзаводы;
- открытые площадки, морские платформы.

Газоанализаторы применяются для автоматического непрерывного контроля загазованности горючими и вредными газами воздуха рабочей зоны.

Газоанализатор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

Преобразователь	t °C
ПГТ-903М19, ПГО-	минус 60 до плюс 85 °C
903M19	
ПГЭ-903М19	минус 60 до плюс 75 °C

При относительной влажности до 95 % при температуре 35 °C и атмосферном давлении от 630 до 880 мм рт.ст.

Питание газоанализатора осуществляется источника постоянного OT номинальным напряжением 24 В в диапазоне от 18 до 32 В.

						Лист		
					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				

№ подл.

Газоанализаторы состоят из устройства порогового УПЭС-903М19 и сменных преобразователей газовых термокаталитических ПГТ-903М19, электрохимических ПГЭ-903М19, оптических ПГО-903М19. Устройство пороговое УПЭС-903М19 имеет исполнения — с органами управления и индикации или без них, корпус выполнен из алюминиевых сплавов.

Преобразователи газовые ПГТ-903М19, ПГО-903М19, ПГЭ-903М19, имеют встроенную флэш-память, в которой хранятся градуировочные коэффициенты и прочие настроечные параметры, которые при подключении к устройству пороговому УПЭС-903М19 автоматически считываются микропроцессором и поэтому не требуется индивидуальная калибровка преобразователей с УПЭС-903М19.

В *Таблице 1* приведены диапазоны преобразования и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора для всех типов используемых сенсоров в преобразователях ПГТ-903М19, ПГО-903М19, ПГЭ-903М19.

Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности преобразователей ПГТ-903M19

Таблица 1

Тип преобразователя	Определя емый компонен т	Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента %	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента %	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, %	
ПГТ-903М19- метан	СН4	От 0 до 4,4	От 0 до 2,2	± 0,22	
ПГТ-903М19- пропан	С3Н8	От 0 до 1,7	От 0 до 0,85	± 0,085	
ПГТ-903М19- гексан	С6Н14	От 0 до 1	От 0 до 0,5	± 0,05	

Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности преобразователей ПГО-903M19

Таблица 2

Тип преобразователя	Определяемый компонент	Диапазон показаний объемной доли определяемого	Диапазон измерений объемной доли	Пределы допускаемой основной погрешности,		
inprespusebut star		компонента	определяемого компонента	аосолютнои	относительной %	
ПГО-903М19- метан	СН4	От 0 до 4,4 % об.д. (от 0 до 100 % НКПР)	От 0 до 2,2 % об.д Св. 2,2 до 4,4 % об.д.	± 0,13 % об.д	± 5	
ПГО-903М19- пропан	С3Н8	От 0 до 1,7 % об.д. (от 0 до 100 % НКПР)	От 0 до 0,85 % об.д. Св. 0,85 до 1,7 % об.д.	± 0,05 % об.д.	± 5	
ПГО-903М19- гексан	С6Н14	От 0 до 1,0 % об.д. (от 0 до 100 % НКПР)	От 0 до 0,5% об.д. Св. 0,5 до 1,0 % об.д.	± 0,03 % об.д	± 5	
ПГО-903М19- диоксид углерода	CO2	От 0 до 2 % об.д.	От 0 до 2 % об.д.	± (0,03+0,05CX) % об.д.	-	
ПГО-903М19- диоксид углерода		От 0 до 5 % об.д.	От 0 до 5 % об.д.	± (0,03+0,05CX) % об.д.	-	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности преобразователей ПГЭ-903M19

Таблииа 3

					аблица 3	
Тип преобразователя	Определяемый компонент	содержани	он измерений я определяемого ипонента	Пределы допускаемой основной погрешности, абсолютной относител		
		объемной доли	Массовой концентрации, мг/м3		ой %	
ПГЭ-903М19- водород	H2	От 0 до 2 %	-	±(0,2+0,04CX) %	-	
ПГЭ-903М19- кислород	O2	От 0 до 30 %	1	±(0,2+0,04CX) %		
ПГЭ-903М19-оксид углерода	СО	От 0 до 17 млн-1 Св. 17 до 103 млн-1	От 0 до 20 Св. 20 до 120	± 5 мг/м3 -	± 20 %	
ПГЭ-903М19- сероводород-45	H2S	От 0 до 7 млн-1 Св. 7 до 32 млн-1	От 0 до 10 Св. 10 до 45	± 2,5 мг/м3	± 20 %	
ПГЭ-903М19- диоксид азота	NO2	От 0 до 1 млн-1 Св. 1 до 10,5 млн-1	От 0 до 2 Св. 2 до 20	± 0,5 мг/м3 -	± 20 %	
ПГЭ-903М19- диоксид серы	SO2	От 0 до 3,8 млн-1 Св. 3,8 до 18,8 млн-1	От 0 до 10 Св. 10 до 50	± 2,5 мг/м3	± 20 %	
ПГЭ-903М19- аммиак-0-70	NH3	От 0 до 28 млн-1 Св. 28 до 99 млн-1	От 0 до 20 Св. 20 до 70	± 7,1 млн-1 -		
ПГЭ-903М19-		(0÷99) млн-1	0 ÷ 70	не норми	грована	
аммиак-0-500		(99÷707) млн-1	70 ÷ 500	-	± 20 %	
ПГЭ-903М19-хлор	C12	$(0 \div 0,33)$ млн-1 $(0,33 \div 5)$ млн-1	0 ÷ 1 1 ÷ 15	± 0,25 мг/м3	± 20 %	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики

Таблица 4

Условное обозначение	Габа	ритные разме	еры, мм, не (более	
составной части		Ширина			
газоанализаторов	ппиио	(без	DI IOOTO	пиомотю	Масса, кг
	длина	кабельных	высота	диаметр	
		вводов)			
УПЭС-903М19	235	129	126,5	-	3,0
ПГТ-903М19	90	-	65	50	0,1
ПГЭ-903М19	120	-	55	50	0,1
ПГО-903М19	-	-	51	50	0,1

2.2. Дополнительные технические характеристики

- 2.2.1. Диапазоны преобразования концентрации определяемых компонентов и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора соответствуют указанным в Таблицах 1-3.
- 2.2.2. Газоанализатор имеет на выходе аналоговый сигнал в виде постоянного тока, изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА в зависимости от концентрации контролируемого газа.
- 2.2.3. Газоанализатор имеет на выходе цифровой сигнал для передачи через стандартный канал связи RS-485 в протоколе ModBus, содержащий информацию о текущем значении концентрации и информацию о превышении порогов сигнализации.
- 2.2.4. Газоанализатор имеет цифровой интерфейс, протокол HART: обеспечивает возможность проведения калибровки, установки «0» и обслуживания прибора без демонтажа с использованием HART-коммуникатора.
- 2.2.5. Газоанализатор имеет на выходе дискретный сигнал в виде срабатывания «сухих» контактов реле при срабатывании каждого порога сигнализации.
- 2.2.6. Номинальная статическая функция преобразования газоанализатора представлена формулой

$$I_{BbIX} = 16 C_x/C_{II} + 4,$$
 (1)

где Івых - выходной ток газоанализатора, мА;

- C_x преобразуемая концентрация определяемого компонента: объемная доля, % для горючих газов, мг/м³ для токсичных газов;
- C_{π} верхнее значение диапазона преобразования определяемого компонента: объемная доля, % для горючих газов, мг/м³ для токсичных газов.
- 2.2.7. Пределы допускаемой вариации выходных сигналов газоанализатора не превышает 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
- 2.2.8. Пределы допускаемого изменения выходных сигналов газоанализатора за 8 ч непрерывной работы не более 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
 - 2.2.9. Номинальное время установления показаний $T_{0,9 \text{ ном}}$, с, не более:
 - для преобразователей ПГТ-903М19, ПГО-903М19

10

- для преобразователей ПГЭ-903М19

60

					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	жекф.413423.003-141171 3	6

Подпись и дата

Инв. № подл.

- 2.2.10. Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора с преобразователями ПГТ-903М19 и ПГО-903М19, от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 60 до +85 °C на каждые 10°C не более 0,2 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
- 2.2.11. Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора с преобразователями ПГЭ-903М19 от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 60 до +75 °C на каждые 10°C не более 0.5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
- 2.2.12. Газоанализатор с преобразователями ПГЭ-903М19 выдерживает перегрузку, вызванную выходом концентрации преобразуемых компонентов, за исключением кислорода, за пределы преобразования на 100 % от верхнего значения диапазона преобразования в течение 10 мин. Время восстановления выходного сигнала после перегрузки при непрерывной принудительной подаче чистого воздуха не превышает 60 с.
 - 2.2.13. Время прогрева газоанализатора не более 10 мин.
- 2.2.14. Газоанализатор обеспечивает световую и звуковую сигнализацию при достижении концентрации контролируемых газов фиксированных значений порогов сигнализации, указанных ниже:
 - а) предупредительная сигнализация:
 - метан 0,88 объемной доли % (20 % HKПР);
 - пропан 0,34 объемной доли % (20 % НКПР);
 - гексан -0.2 объемной доли % (20 % НКПР);
 - оксид углерода -20 мг/м^3 (ПДК);
 - сероводород $-10 \text{ мг/м}^3 (\Pi \text{ДК});$
 - диоксид азота 2 мг/м 3 (ПДК);
 - диоксид серы -10 мг/м^3 (ПДК);
 - аммиак 20 мг/м^3 (ПДК);
 - кислород 19,5 объемной доли % (недостаток кислорода);
 - водород 1,0 объемной доли % (25 % HKПР);
 - б) аварийная сигнализация:
 - метан 2,2 объемной доли % (50 % HKПР);
 - пропан 0,85 объемной доли % (50 % HKПР);
 - гексан 0,5 объемной доли % (50 % HKПР);
 - оксид углерода -100 мг/м^3 (5 ПДК);
 - сероводород -40 мг/м^3 (4 ПДК);
 - диоксид азота -10 мг/м^3 (5 ПДК);
 - диоксид серы $-30 \text{ мг/м}^3 (3 \Pi \text{ДК});$
 - аммиак -60 мг/м^3 (3 ПДК);
 - кислород -23,0 объемной доли % (избыток кислорода);
 - водород -2,0 объемной доли % (50 % HKПР);
 - диоксид углерода -1,0 объемной доли %.
- В исполнении УПЭС-903М19 непрерывный звуковой сигнал, непрерывное отображение на индикаторе символов «1 \uparrow », «2 \uparrow ».
- 2.2.15. Предел допускаемой основной относительной погрешности срабатывания порогового устройства УПЭС-903M19 не превышает \pm 1,5 %.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

- срабатывания порогового устройства. 2.2.17. Газоанализатор обеспечивает чувствительности.
 - возможность подстройки нуля И
- 2.2.18. Питание преобразователей ПГТ-903М19, ПГЭ-903М19, ПГО-903М19, устройства УПЭС-903М19 осуществляется порогового ОТ барьер искробезопасности.

2.2.16. Изменение погрешности срабатывания порогового устройства УПЭС-903М19

- 2.2.19. Максимальная мощность, потребляемая газоанализатором в дежурном режиме, не превышает 5 ВА.
- 2.2.20. Газоанализатор выдерживает воздействие температуры от минус 50 до 50 °C, соответствующей условиям транспортирования.
- 2.2.21. Газоанализатор устойчив и прочен к воздействию повышенной влажности окружающего воздуха 95% при температуре 35°C, соответствующей условиям эксплуатации и транспортирования.
 - 2.2.22. Газоанализатор устойчив к воздействию синусоидальной вибрации по группе N1
- ГОСТ Р 52931-2008, соответствующей условиям эксплуатации.
- Газоанализатор прочен к воздействию синусоидальной вибрации по группе F3 ГОСТ Р 52931-2008, соответствующей условиям транспортирования.
 - 2.2.24. Надежность
 - 2.2.25. Средняя наработка на отказ T_0 не менее $30\ 000\ ч$.
 - 2.2.26. Средний срок службы не менее 10 лет.

2.3. Обеспечение взрывозащиты газоанализатора ССС-903М19

- 2.3.1 Взрывозащищенность газоанализаторов обеспечивается выполнением требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014, а также видами взрывозащиты "i" 31610.11-2014 искробезопасная электрическая цепь ПО ГОСТ «взрывонепроницаемые оболочки "d" по ГОСТ IEC 60079-1-2011;
- 2.3.2. Основное отделение соединяется с разъемом для подключения преобразователей проводами, проходящими через отверстие, залитое эпоксидным компаундом Stycast 2651-Cat11;
- 2.3.3. Наличия предупредительной надписи на крышке корпуса основного отделения газоанализатора - «Открывать, отключив от сети!»;
- 2.3.4. Защиты консистентной смазкой всех поверхностей, обозначенных словом «Взрыв».

Инв. № дубл. Взамен инв.№ Подпись и дата Инв. № подл.

Подпись и дата

Газоанализатор ССС-903М19 (рис.1) состоит из порогового устройства УПЭС-903М19 (1), имеющего два исполнения: со встроенным блоком управления и индикации (БУИ) (2) и без него. БУИ содержит двухстрочный знакосинтезирующий светодиодный индикатор (4) и метки управления (5) магнитным ключом, расположенные во взрывобезопасном корпусе УПЭС-903М19. Магнитный ключ служит для включения индикатора и управления режимами работы газоанализатора.




Рисунок 1. Внешний вид газоанализатора ССС-903M19

Конструктивно корпус УПЭС-903М19 представляет собой взрывонепроницаемую оболочку с резьбовыми отверстиями (3) для подсоединения кабельных вводов и сменного преобразователя (6). Пороговое устройство УПЭС-903М19 является универсальным пороговым устройством для визуализации сигналов загазованности, принимаемых от сменных газовых преобразователей ПГТ-903М19, ПГО-903М19, ПГЭ-903М19 и дальнейшей передачи этих сигналов на внешнее оборудование автоматического контроля и сигнализации.

Принцип действия газоанализатора основан на преобразовании концентрации контролируемого газа с помощью преобразователей газовых термокаталитических ПГТ-903М19, электрохимических ПГЭ-903М19, оптических ПГО-903М19 в напряжение постоянного тока, пропорциональное преобразуемой концентрации, преобразовании его в цифровой код и сравнении с заданными пороговыми значениями.

Результаты измерения газовой концентрации снимаются со стандартных выходов трансмиттера в виде аналогового токового сигнала (в диапазоне 4 - 20 мА), данных цифрового канала связи RS-485, а также по HART-интерфейсу. Контакты реле «сухой контакт» автоматически срабатывают при превышении установленных порогов загазованности, режим неисправности идентифицируется срабатыванием контактов реле «неисправность».

Электрические соединения порогового устройства УПЭС-903М19 с первичными преобразователями выполнено по схеме «искробезопасная электрическая цепь».

						Лист	
					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9	

- 4.1. К работе с газоанализатором допускаются лица, знающие его устройство, изучившие настоящее руководство, а также прошедшие инструктаж по охране труда при работе с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах.
- 4.2. При работе с газоанализатором должны выполняться требования охраны труда в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», а также «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».
 - 4.3. При работе с газоанализатором должно обеспечиваться соблюдение всех требований

и параметров, указанных в разделе 5.2 настоящего руководства по эксплуатации.

5. Подготовка к работе

5.1. Предмонтажная подготовка газоанализатора ССС-903М19

Перед монтажом газоанализатора на объекте контроля производят внешний осмотр его. При этом необходимо обратить внимание на:

- а) маркировку взрывозащиты, которая означает, что необходимо соблюдать следующие специальные условия:
- электрический монтаж должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне и имеющих действующие сертификат соответствия
- оберегать светопропускающий элемент встроенного блока управления и индикации порогового устройства УПЭС-903М19 от механических ударов и воздействий;
 - б) отсутствие внешних повреждений;
- в) наличие всех крепежных элементов в соответствии с проектом размещения газоанализатора на объекте контроля;
 - г) наличие заземляющих устройств.

5.2. Обеспечение взрывобезопасности при монтаже

- 5.2.1. Монтаж газоанализатора производят в строгом соответствии с утвержденным в установленном порядке проекте размещения газоанализаторов на объекте контроля. При монтаже необходимо руководствоваться:
 - а) главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
- б) «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭЭП), в том числе, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
 - в) «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок»;
- г) Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон;
 - д) настоящим Руководством по эксплуатации ЖСКФ.413425.003 М19 РЭ.
- 5.2.2. Соединение газоанализатора с внешними устройствами выполняют кабелем для промышленного интерфейса RS-485, RS-422 КИПвЭПБП (4 витые пары) ТУ 16.К99-

ļ						ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
ŀ	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

Инв. № подп.

- 5.2.3. При монтаже газоанализатора проверяют состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке, на соответствие требованиям чертежей средств взрывозащиты.
 - 5.2.4. Съемные детали должны прилегать к корпусу настолько плотно, насколько позволяет конструкция.
- 5.2.5. Уплотнение кабеля на кабельном вводе выполняют самым тщательным образом,

так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства датчика.

5.2.6. Газоанализатор должен быть заземлен с помощью внутреннего и наружного

заземляющих зажимов. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ и Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон.

- 5.2.7. Наружный заземляющий проводник должен быть тщательно зачищен, а соединение его с наружным заземляющим зажимом должно быть предохранено от коррозии посредством нанесения консистентной смазки.
 - 5.2.8. По окончании монтажа должны быть проверены:

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

№ подл.

- а) сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 0,5 МОм;
- б) сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 4 Ом.

5.3. Схемы подключения газоанализатора ССС-903М19 к вторичным устройствам.





Рис.2. Схема подключения ССС-903M19 к вторичным устройствам по аналоговому выходу 4-20мА

F						ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
И	Т зм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ΜCKΨ.413423.003-M19 P 3	11



Подпись и дата							
Инв. № дубл.							
Взамен инв.№							
Подпись и дата							
Инв. № подл.						ЖСКФ.413425.003-M19 РЭ	Лист
Ин	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	жекф.413423.003-14117 1 Э	12



ВНИМАНИЕ! — Включать газоанализатор после монтажа, а также после санкционированных отключений имеет право лицо, уполномоченное руководством объекта контроля.

При включении питания у прибора ССС-903М19 включается режим самотестирования.

6.1. Режим самотестирования

В этом режиме у ССС-903М19 звучит непрерывный звуковой сигнал, реле «Неисправность» разомкнуто, а также разомкнуты контакты 1 и 2 порогов. Ток аналогового выхода 3.2 ± 0.04 мА. Пока длится режим самотестирования на дисплее (при наличии), для пользователя выводится информация:

- Тип прибора;
- Версия ПО;
- Адрес газоанализатора Modbus/HART;
- Тип установленного сенсора (термокаталитический, оптический, электрохимический);
 - Серийный (Заводской) номер;
 - Формула газа, настроенного на данном газоанализаторе;
 - Диапазон измерения;

Если датчик не прошел режим самотестирования, то звуковой сигнал звучит непрерывно в течение всего времени, пока на датчик подано питающее напряжение, и на дисплее (при наличии) выводится сообщение о выявленной неисправности. После прохождения теста прибор переходит в режим «Дежурный режим».

6.2. «Дежурный режим»

Подпись и дата


Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

№ подл.

В этом режиме у ССС-903М19 выводится на дисплее (при наличии):



- 1) тип установленного сенсора (Э электрохимический, Т Термокаталитический, О оптический);
 - 2) Мигающий 1 раз в секунду флаг работы прибора ♣ (колокольчик);
 - 3) Формула определяемого компонента;
 - 4) Состояние порогов ($\langle \downarrow \rangle$ порог не активен, $\langle \uparrow \rangle$ отработка порога);
 - 5) Состояние реле («-» -реле разомкнуто, «+» реле замкнуто)
 - 6) Текущая концентрация;
 - 7) Ед. измерения

Реле «Неисправность» замкнуто. Ток на выходе $4{,}015\pm0{,}01$ мА при концентрации 0 %НКПР/млн⁻¹/ПДК.

Лист

13

					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

6.3. Отработка аварийных порогов

При увеличении концентрации увеличивается ток аналогового выхода и значения концентрации по цифровому каналу. После того как концентрация достигла первого порога аварийной уставки (далее 1 порог) происходит замыкание «сухих» контактов реле 1 порога. На дисплее газоанализатора будет следующие надпись:

Э**♣**NH3 П↑↓Р+-50.00 млн⁻¹

Далее, если концентрация продолжает расти и доходит до значения второго порога происходит замыкание «сухих» контактов реле 2 порога.

Э**♣**NH3 П↑↑Р++ 100.00 млн⁻¹

Срабатывание реле может происходить с задержкой, установленной пользователем через программу «Calibration CCC 903» версия 3.1.

При снижении концентрации, когда концентрация меньше 2 порога, размыкаются контакты реле 2 порога, если установлен автоматический режим квитирования. После того, как концентрация опуститься ниже 1 порога размыкаются контакты реле 1 порога, если установлен автоматический режим квитирования. Если режим квитирования установлен ручной, что у первого и/или у второго порога, то необходимо квитировать с помощью кнопки «П» на клавиатуре датчика чтобы размокнуть «сухие» контакты реле.

6.4. Режим «Неисправность»

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

При неисправности прибора, у прибора ток составляет 3.2 ± 0.01 мА. Реле «Неисправность» разомкнуто, а также разомкнуты реле 1 и 2 порога.

Изм. Лист № документа Подпись Дата

ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ



Рисунок 4. Внешний вид приборной панели

На приборной панели Рис. 4 имеется 4 метки:

- Метка «МЕНЮ» служит для входа в меню прибора
- Метка «+» служит для переключения или увеличения заданного параметра
- Метка «-» служит для переключения или уменьшения заданного параметра
- Метка «Вкл/Выкл» служит для вкл/откл датчика

В дежурном режиме на дисплее указаны основные параметры, описания которых указаны выше.

При активации метки «+», находясь в дежурном режиме, можно выбрать точность отображения текущей концентрации (от 0,01 до 1). Следует обратить внимание, что изменения сохранятся до перезапуска прибора.

При активации метки «—», находясь в дежурном режиме, можно выбрать единицу измерения (ПДК, объемные доли, НКПР, млн⁻¹, мг/м3) в зависимости от типа газа. Следует обратить внимание, что изменения сохранятся до перезапуска прибора.

Программирование газоанализатора ССС-903M19 при помощи магнитного ключа

После активации метки **«МЕНЮ»** Вы переходите в режим программирования газоанализатора ССС-903М19:

- Окно настройки точности измерения «Точность» (от 0,01 до 1). Выбор производится с помощью активации меток «+» и «-», данные настройки сохранятся после перезапуска прибора.
- Окно «Ед. уст. Пор.» Выбор единиц измерения (ПДК, %объемные доли, %НКПР, млн $^{-1}$, мг/м 3) в зависимости от типа газа, с помощью активации меток «+» и «—». Данные настройки сохранятся после перезапуска прибора.

					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
Изг	1. Лист	№ документа	Подпись	Дата		15


- Порог 1/Выше Направление срабатывания порога превышение (выше порога)/
 понижение (ниже порога) установленного значения
- Порог2/Выше Направление срабатывания порога превышение (выше порога)/
 понижение (ниже порога) установленного значения
- Реле 1/Норм выбор работы реле нормально разомкнуто (норм разомкн) /нормально замкнуто (норм закнут)
- Реле 2/Норм выбор работы реле нормально разомкнуто (норм разомкн) /нормально замкнуто (норм закнут)
- Реле 1/Вкл вкл/откл реле
- Реле 2/Вкл вкл/откл реле
- Р1/задержка задержка перед вкл реле 1, для предотвращения ложных срабатываний
- Р2/задержка задержка перед вкл реле 2, для предотвращения ложных срабатываний
- Порог 1/Подтв выбор режима квитирования автоматическое (автоподтверждение)
 или ручное (ручное подтв)
- Порог2/Подтв выбор режима квитирования автоматическое (автоподтверждение)
 или ручное (ручное подтв)
- Калибровка «+» Подменю калибровка газоанализатора ССС-903М19, более подробная информация см. п 6.6.5
- Tect CCC-903M19 «+» Подменю см. п. 6.6.6
- Настр. MODBUS «+» Подменю настройка Modbus параметров для связи с «верхнем» уровнем, более подробная информация см. п.6.6.7
- Задержка включения задержка включения сенсора, для прогрева
- Язык Русский/English
- Сброс настроек по умолчанию Да/Нет


В случае если необходимо выйти из меню программирования, то необходимо одновременно активировать метки «+» и «-», и прибор выйдет на экран дежурного режима.


Полная блок-схема меню работы газоанализатора ССС-903М19 через управление магнитным ключом представлена ниже на *Puc.5*.


Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. № Инв. № дубл.

			·	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата









6.6. Алгоритм работы и функционал газоанализатора ССС-903М19

6.6.1. В режиме измерения концентрации в верхней строке отображается тип определяемого компонента (СН4, СО, NO2, H2S, SO2, NH3, O2, H2, CO2, C3H8, C6H14), концентрация в мг/м³ или млн⁻¹ (ПГЭ-903М19); объемной доли %, %НКПР (ПГТ-903М19, ПГО-903М19). В нижней строке индикатора отображаются флаги превышения «1↑» «2↑» или понижения «1↓» «2↓» пороговых значений, измеренная концентрация в % от ПДК (ПГЭ-903М19) или в % от НКПР (ПГТ-903М19, ПГО-903М19, кроме ПГО-903М19 на CO_2). Если нет превышения или понижения порога, то флаг соответствующего порога не отображается.

При превышении или понижении концентрация соответствующего порога, включается зуммер. Если газоанализатор настроен на ручное квитирование сработавшего порога, то выключить зуммер можно нажатием кнопки «-».

При превышении концентрацией пороговых значений срабатывают реле 1-го и 2-го порогов сигнализации с задержкой до 10 сек. (задержка программируемая).

6.6.2. Для газоанализаторов с термокаталитическим преобразователем при превышении концентрации горючего газа 100 % НКПР отключается питание ПГТ-903М19. В этом случае, в верхней строке индикатора появится надпись: «ДАТЧИК ВЫКЛ.», а в нижней строке индикатора отображается надпись «ПЕРЕГРУЗКА». Активация метки «МЕНЮ» прекращает звучание зуммера. Для повторного включения ПГТ-903М19 необходимо активировать метку «МЕНЮ».



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

№ подл.

ВНИМАНИЕ! В режиме калибровки и тестирования газоанализатора сигнализация не работает.

					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	жскф.413425.005-W119 1 Э	20


- 6.6.3. В ППЗУ преобразователя ПГЭ-903М19 записана следующая информация:
- номер преобразователя;
- название измеряемого газа;
- калибровочные данные (ноль, чувствительность, термокомпенсационная характеристика);
 - соотношение млн $^{-1}/(\text{мг/м}^3)$ для данного газа;
 - ПДК в млн⁻¹;
 - Значение 1, 2 порог в млн⁻¹.

В ППЗУ преобразователя ПГТ-903М19 записана следующая информация:

- номер преобразователя;
- название измеряемого газа;
- калибровочные данные (ноль, чувствительность);
- НКПР в об. %;
- величина перегрузки датчика в % от НКПР;
- Значение 1, 2 порог в об.%.

В ППЗУ преобразователя ПГО-903М19 записана следующая информация:

- номер преобразователя;
- название измеряемого газа;
- калибровочные данные (коэффициент установки нуля, чувствительности);
- НКПР в об. %, кроме ПГО903M19-CO₂;
- концентрационная характеристика;
- Значение 1, 2 порог в об.%.
- 6.6.4. Последовательное активации метки «МЕНЮ» позволяет посмотреть на индикаторе настройки газоанализатора и по мере необходимости их изменить. Для редактирования параметра газоанализатора ССС-903М19 находим нужное меню, настраиваем параметр, после этого активируем метку «МЕНЮ», переходим в следующее меню, параметр предыдущего меню сохраняется в энергонезависимой памяти газоанализатора ССС-903М19.



В режиме ручного подтверждения порогов сброс сигнализации осуществляется активацией метки «-».

6.6.5. Газоанализатор ССС-903М19 поддерживает калибровку через меню и с помощью системы верхнего уровня. Для калибровки через меню, необходимо выбрать пункт меню «КАЛИБРОВКА», войти в подменю. В зависимости от типа преобразователя структура меню разная. Для преобразователей ПГЭ-903М19 и ПГТ-903М19 меню калибровки изображено на Puc.~6, для преобразователей ПГО-903М19 на Puc.~7.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Инв. № дубл.


Взамен инв.№

Подпись и дата

нв. № подл.


Меню калибровки преобразователей ПГТ-903М19, ПГЭ-903М19

Рисунок 6



Меню калибровки преобразователя ПГО-903М19

Рисунок 7



Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Для установки нуля преобразователя выберите пункт меню «Смещ. нуля» («установка нуля»). При этом средства автоматики должны быть отключены. Далее нажать «ОК». Подайте на преобразователь газоанализатора газ нулевой концентрации. Активацией меток «+» и «-» добейтесь показаний газоанализатора, чтобы они были близки к нулю. Активируйте метку «МЕНЮ», значение смещения нуля сохранится в памяти преобразователя.

Подайте поверочный газ определенной концентрации на преобразователь газоанализатора ССС-903М19. Для калибровки чувствительности газоанализатора, выберите пункт меню «Чувствительность» (для преобразователей ПГЭ-903М19 и ПГТ-903М19) или «Чувствительность 1» (для ПГО-903М19, если концентрация газа, для поверки, в баллоне приблизительно равна половине диапазона измерения оптического преобразователя), или «Чувствительность 2» (для ПГО-903M19, если концентрация газа, для поверки, в баллоне приблизительно близка к 90% границе диапазона измерения преобразователя). Активацией меток «+» и «-» добейтесь совпадения концентрации подаваемого газа и измеренной газоанализатором ССС-903М19 концентрации. После этого активируйте метку «МЕНЮ». Данные калибровки по чувствительности преобразователя сохранятся В энергонезависимой преобразователя газоанализатора.

Если калибровка прошла неудачно, то можно вернуть заводские настройки калибровки преобразователя. Для этого в подменю «Калибровка», выбираем пункт

меню «Сброс настроек». Активацией меток «+» и «-» выбираем «ДА» («ОN») и активируем метку «МЕНЮ». В преобразователе будет скопирована резервная (заводская) копия данных по калибровке.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

№ подл.

6.6.6. Для тестирования работы и точности измерения газоанализатора ССС-903М19 необходимо выбрать меню «Тест ССС-903» (*Puc. 5*) после нажатия кнопки «+» попадаем в подменю (*Puc. 8*):

 • Имитация — проверка работы сигнализации и порогов газоанализатора (увеличением концентрации до верхнего предела измерения)




Рисунок 8. Меню тестирования газоанализатора

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ

Для проверки работы сигнализации и срабатывания порогов выбираем меню «Имитация». После подтверждения активацией метки «МЕНЮ» о начале имитации в нижней строке индикатора увеличивается значение концентрации, с шагом 10% от шкалы диапазона измерения которого измеряет преобразователь. Цель данной имитации: проверка работы по цифровому и аналоговому выходу, звуковой сигнализации газоанализатора и отработки «сухих» контактов реле предупредительных и аварийных порогов.

6.6.7. Газоанализатор ССС-903М19 поддерживает обмен данными с системой верхнего уровня через интерфейс RS - 485 по протоколу Modbus RTU и HART-протоколу.

Hacтр. MODBUS – настройка Modbus параметров для связи с «верхнем» уровнем, после активации метки «+» попадаем в подменю:

• Адрес Modbus – от 1 до 247

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

- \bullet Скорость/Бод 1200/2400/4800/9600/19200 бод
- Hart/Modbus переключение опроса между Hart и Modbus

Параметры настройки связи газоанализатора с системой верхнего уровня можно установить через меню или с системы верхнего уровня. Для настройки связи через меню необходимо выбрать пункт меню «Настройка Modbus» (Puc. 5) и войти в подменю (Puc. 9).

Меню настройки канала связи RS-485

Рисунок 9



В данном подменю для настройки связи доступны следующие параметры:

- Сетевой адрес;
- Скорость обмена.

Для настройки сетевого адреса Modbus сети выберите пункт меню «Сетевой адр.». Активацией меток «+» или «-» установите нужный сетевой адрес. В Modbus сети


						Лист
					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	
					MCM 4.415425.005 14117 1 5	24
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		24

поддерживается диапазон адресов от 1 до 247, адрес в пределах одной сети должен быть уникальным. После установки сетевого адреса нажмите кнопку «П».

Для настройки скорости обмена выберите пункт меню «Ск. Обмена», активацией меток «+» и «-» установите нужную скорость обмена. После установки требуемой скорости обмена активируйте метку «МЕНЮ».

При отключенном преобразователе меню газоанализатора ССС-903М19 имеет структуру, представленную на Рис. 10.

Меню настройки прибора без преобразователя



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

В данном режиме работы можно настроить параметры связи датчика с системой верхнего уровня, задержку включения преобразователя, язык интерфейса прибора, сбросить настройки прибора.

6.7. *HART-протокол*

Цифровой промышленный протокол передачи данных, позволяющий получить информацию о состоянии газоанализатора ССС-903М19 или осуществить его настройку, накладывается на токовую несущую аналоговой токовой петли уровня 4—20 мА.

В приборе ССС-903М19 реализован Нагт-протокол. Включение Нагт-протокола введет к отключению опроса по цифровому каналу RS-485. Одновременная работа Нагт-протокола и опроса по RS-485 не возможна. Для переключения режимов работы прибора в программе «Calibration ССС 903» версия 3.1 и Нагт-коммуникаторе предусмотрены соответствующие пункты:

- Переключение в программе «Calibration CCC 903» версия 3.1 в режим Hart-протокола производиться с помощью кнопки «Вкл. HART» вкладка Тестирование (блок Режим работы);
- Переключение через HART –коммуникатор в режим RS-485 происходит через English menu: Device setup →Calibration→Setting→Set flags→Switch to RS485 →on → Enter→Send

Или

Подпись и дата

Инв. № дубл.


Взамен инв.№

Подпись и дата

Русское меню: Настройка→Калибровка→Уставки→Установка флагов→ Переключиться на RS-485→on → Enter→Send


Схема подключения к цепи HART-коммуникатора представлена на Рис. 11.

Схема подключения HART-коммуникатора



Структура *HART-протокола* представлена на Рис. 12.

			_			_
						Лист
					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	26
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		26



7. Оповещатель светозвуковой в составе газоанализатора ССС-903М19

Оповещатель светозвуковой обладает взрывозащищенными характеристиками и может применяться во взрывоопасных зонах в составе газоанализатора ССС-903М19 в качестве дополнительной опции, для подачи светового и звукового оповещения при обнаружении утечек газа.



Оповещатель представляет собой комбинацию звукового динамика (1), с сигналом звуковой тревоги до 120 децибел, и ультра-яркой LED-лампы (2), с долгим сроком службы и минимальным энергопотреблением. Корпус оповещателя выполнен из нержавеющей стали SS314.

7.1. Технические характеристики

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Габаритные размеры	Ø35 x 150 мм
Материал корпуса	AISI314
Macca	0,2 кг
Степень защиты ІР	IP66/IP67
Категория размещения	Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ ІЕС
	60079-10-1-2013, ΓΟСТ P 51330.9-99
Потребляемы ток при сигнале	не более 150 мА
Напряжение питания	930B
Максимальный уровень звукового давления:	не менее 120 дБ – при температурах от -40 до $+55$ °C;
	не менее 110 дБ – при температурах от -55 до - $40^{\circ}\mathrm{C}$
Диапазон излучаемых частот	2700 — 3700 Гц
Световое оповещение	Прерывистое (сигнальный цвет светового оповещения - красный)
Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C
Класс защиты от поражения электрическим током	класс III
Срок службы	не менее 10 лет

		_				-
						Лист
					ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	20
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		28

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения у потребителя - 12 месяцев при соблюдении требований хранения, установленных в данном Руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

№ подл.

Любые виды технического обслуживания и ремонта изделия, связанные с его разборкой, должны выполняться только квалифицированными специалистами предприятия-изготовителя.

Попытки потребителя вскрыть корпус изделия и выполнить ремонт самостоятельно приводят к потере гарантии на изделие и могут привести к возникновению дополнительных неисправностей.

Внешний вид газоанализатора ССС-903М19 со светозвуковым оповещателем представлен на рисунке 13.




Рисунок 13. Газоанализатор ССС-903М19 со светозвуковым оповещателем.

7.3. Порядок работы светозвукового оповещателя

Светозвуковой оповещатель поставляется в сборке с газоанализатором ССС-903М19. При включении газоанализатора, светозвуковой оповещатель не подает никаких специфических сигналов.

Срабатывание светозвукового оповещателя происходит непосредственно при достижении установленного порога концентрации газа (1-го или 2-го порогов), в зависимости от заданных требований заказчика.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ

Звуковой сигнал и световое оповещение будут продолжаться пока заданный порог концентрации газа не станет меньше значения установленного порога.

Ручное отключение светозвуковой сигнализации на самом оповещателе не предусмотрено.

Режимы работы светозвукового оповещателя представлены в Таблице 5:

Таблица 5

Режимы работы	Световая индикация	Звуковая индикация
Рабочие режимы		
Дежурный режим ССС-	отсутствует	отсутствует
903М19 и оповещателя		
Сигналы тревоги		
Превышение 1-го порога	прерывистая	прерывистая
или 2-го порога		
Неисправности		
Газоанализатор ССС-	отсутствует	отсутствует
903М19 не исправен		
Отсутствует связь с	отсутствует	отсутствует
газоанализатором ССС-		
903M19		

7.4. Маркировка

Маркировка светозвукового оповещателя включает следующее:

- надпись «Светозвуковой оповещатель»
- название предприятия-изготовителя;
- заводской номер;
- маркировку взрывозащиты «Exd IIC T6 Gb»
- год изготовления;

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

- обозначение взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011.

7.5. Технической обслуживание светозвукового оповещателя.

Техническое обслуживание светозвукового оповещателя заключается в периодическом внешнем осмотре и проверкой работоспособности, в том числе:

- отсутствие повреждения корпуса, светового индикатора;
- надежность соединения светозвукового оповещателя с газоанализатором ССС-903M19:
 - отсутствие повреждения пломб предприятия-изготовителя;
 - целостность данных о маркировке взрывозащиты.

Внешний осмотр и проверку работоспособности светозвукового оповещателя рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев в рамках проведения периодического осмотра и проверки работоспособности газоанализатора ССС-903М19.

ļ						ЖСКФ.413425.003-M19 РЭ	Лист
ŀ	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	жскФ.413425.005-W19 F Э	30

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
После включения питания	Обрыв линии связи по	Проверить наличие
газоанализатора нет режима	цепям питания	напряжения питания 24 В
тестирования		на контактах 1-2 клеммных
		соединителей XT1, XT2 во
		вводном отсеке. При
		отсутствии напряжения
		питания восстановить
		линию связи
	Сбой в программе	Отправить на завод-
	процессора	изготовитель
После включения питания	Сбой в программе	Отправить на завод-
газоанализатора режим	процессора	изготовитель
тестирования протекает		
нормально, но не		
выполняются отдельные		
функции датчика	**	
Не работает клавиатура на	Нарушение контакта в	Восстановить контакт в
блоке управления и	разъеме, соединяющем	разъеме
индикации	клавиатуру с блоком	
	управления и индикации	
	Сбой в программе	Отправить на завод-
	процессора	изготовитель

Газоанализатор ССС-903М19 является прибором взрывозащищенного исполнения и не предназначен для ремонта в полевых условиях – поэтому в случае, если поломка изделия связана с неисправностью отдельных электронных компонентов, детектор следует возвратить на предприятие-изготовитель для проведения ремонта.

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Адреса предприятия и официальных представительств	Контакты
188301, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона –	(81371) 91-825, 91-830
2, ул. 120й Гатчинской дивизии	(812) 347-88-34
	info@esp.com.ru
	gatchina@esp.com.ru
113054, г. Москва, ул. Зацепа, д. 28, строение 1, офис 2	(495) 633-22-44, 926-56-74
	info@esp.com.ru
460001, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2, пом. 2	(3532) 47-51-80
	orenburg@esp.com.ru

Адреса и контакты для связи также доступны на сайте предприятия – изготовителя - www.electronstandart-pribor.com

В случае возврата изделия на предприятие-изготовитель необходимо приложить письменное заявление с описанием выявленных проблем для ускорения обнаружения причины неисправности.

			ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
Изм. Лист № до	кумента Подпись	Дата	жскФ.413423.003-W19 ГЭ	31

9. Сервисное обслуживание

- **9.1.** Газоанализатор предназначен для длительной непрерывной работы и не требует в процессе эксплуатации специальных регламентных работ.
- **9.2.** При возникновении сомнения в правильности работы газоанализатора рекомендуется провести перепрограммирование газоанализатора в соответствии с разделом 6.
- **9.3.** Поверка газоанализаторов проводится в соответствии с утвержденной методикой поверки, входящей в комплект поставки. Межповерочный интервал 1 год. Перед проведением поверки рекомендуется провести регулировку чувствительности газоанализатора



ВНИМАНИЕ! Любые виды технического обслуживания и ремонта изделия, связанные с его разборкой, должны выполняться только квалифицированными специалистами предприятия-изготовителя.

Попытки потребителя вскрыть корпус изделия и выполнить ремонт самостоятельно приводят к потере гарантии на изделие и могут привести к возникновению дополнительных неисправностей.

III							
Подпись и дата							
Взамен инв.№							
Инв. № ду							

10. Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входит:

- а) Пороговое устройство УПЭС-903М19 1 шт.
- б) Преобразователи ПГТ-903М19, ПГО-903М19, ПГЭ-903М19 1 комплект
- (формируется в соответствии с техническими требованиями Покупателя);
- в) светозвуковой оповещатель 1 шт.
- г) Паспорт на изделие 1 шт. на каждое изделие;
- д) Руководство по эксплуатации ЖСКФ.413425.003 РЭ 1 экземпляр на поставку;
- е) Поставляется на CD диске 1 экземпляр на поставку:
- Руководство по эксплуатации ЖСКФ.413425.003 РЭ;
- Методика поверки МП 242 XXXX 20XX;
- Комплект разрешительной документации (сертификаты, свидетельства и т.д.);
- Программное обеспечение.

Инв. № ду								
Взамен инв.№								
Подпись и дата								
Инв. № подл.					—		ЖСКФ.413425.003-M19 РЭ	Лист
Ин	Изм.	Лист	№ докуме	нта Под	пись ,	Дата	ACRTITION AND TO	33

Газоанализатор ССС-903М19 в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. Условия транспортирования оборудования (включая комплект необходимых принадлежностей) должны соответствовать:

- в части воздействия климатических факторов температурный диапазон (-55...+70)°С, и относительной влажности от 10% до 95% при температуре 35°С без конденсации (группа 5-ОЖ4 по ГОСТ 15150-69);
- в части воздействия механических факторов с обеспечением требований по защите оборудования при перегрузках (группа ОЛ по ГОСТ 23216).

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными Газоанализатор CCC-903M19 OT атмосферных осадков. При транспортировании самолетом оборудование должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых для перевозки Газоанализатор ССС-903М19, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

Газоанализатор ССС-903М19 сохраняет свои характеристики в транспортной таре после воздействия на них следующих механических факторов:

- а) синусоидальная вибрация, соответствующая группе исполнения F2 по ГОСТ Р 52931;
- б) удары с параметрами:
- 1) ускорение ударов до 30 g;
- 2) продолжительность 11 мс;
- 3) форма ударной волны полусинусоида

Газоанализатор ССС-903М19 при транспортировании не наносит вреда окружающей среде.

Условия хранения Газоанализатор ССС-903М19 в упаковке предприятия-изготовителя соответствуют температурному диапазону $(-50 \dots +50)^{\circ}$ С, влажность до 98% при температуре 35°С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей. Изделия в упаковочной таре должны укладываться на стеллажах не более чем в 5 слоев.

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. № Инв. № дубл. Подпись и д

					Г
					l
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

12. Маркировка и пломбирование

- 12.1. Маркировка должна содержать:
 - а) товарный знак предприятия-изготовителя;
 - б) условное обозначение газоанализатора ССС-903М19;
 - в) знак утверждения типа средств измерения;
 - г) знак органа по сертификации;
 - д) маркировку взрывозащиты 1Ex d ib IIC T4 Gb;
 - е) диапазон рабочих температур:

Преобразователь	t °C
ПГТ-903М19,	минус 60 до плюс 85 °C
ПГО-903М19	
ПГЭ-903М19	минус 60 до плюс 75 °C

- ж) заводской номер;
- з) год выпуска.

12.2. Маркировка преобразователей должна содержать:

- а) условное обозначение: ПГТ-903М19-СН₄; ПГТ-903М19-С $_3$ H₈; ПГТ-903М19-С $_6$ H₁₄; ПГЭ-903М19-СО; ПГЭ-903М19-H₂S; ПГЭ-903М19-SO₂; ПГЭ-903М19-NH₃; ПГЭ-903М19-O₂; ПГЭ-903М19-H₂; ПГЭ-903М19-NO₂ ПГО-903М19-СН₄; ПГО-903М19-С $_3$ H₈; ПГО-903М19-С $_6$ H₁₄; ПГО-903М19-СО₂; и диапазон преобразования определяемых компонентов;
 - б) диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 60 °C;
 - в) заводской номер;
 - г) год выпуска.
- **12.3.** Маркировка должна быть нанесена печатью под пленкой. Качество маркировки должны обеспечивать сохранность ее в течение срока службы устройств.
- 12.4. Маркировка транспортной тары должна производиться по ГОСТ 14192-96 и чертежам предприятия-изготовителя. Маркировка должна наноситься несмываемой краской непосредственно на тару окраской по трафарету или методом штемпелевания. На транспортной таре должны быть нанесены основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192-96 и манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно ", "Беречь от влаги".

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

 Изм.
 Лист
 № документа
 Подпись
 Дата

ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ

13. Свидетельство о приемке Газоанализатор ССС-903М19 с блоком управления и индикации/без блока управления и индикации зав. №; преобразователи: ПГТ-903М19-СН₄ зав.№ ПГТ-903М19-С₃Н₈ зав.№ ПГТ-903М19-С₆Н₁₄ зав.№ ПГО-903М19-СН₄ зав.№ ПГО-903М19-С₃Н8 зав.№ Π ΓO-903M19-C₆H₁₄ 3aB.№ ; ПГО-903М19-СО₂ зав.№ ; ПГЭ-903М19-СО зав.№ ; ПГЭ-903М19-H₂S зав. № ; ПГЭ-903М19-SO₂ зав. № _____; ПГЭ-903М19-NН₃ зав. № ; ПГЭ-903М19-NО2 зав. № ; ПГЭ-903М19-О₂ зав. № ; ПГЭ-903М19-Н2 зав. № . соответствует техническим условиям ЖСКФ.413425.003 ТУ, прошел приработку в течение 72 ч и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска: « » 20 г. М.П. Подпись представителя ОТК (фамилия) По результатам первичной поверки изделие признано годным к применению. Госповеритель (фамилия, клеймо) Лист ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ 36 Лист № документа Подпись Дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

	903M19-CH 903M19-C ₃ I	Н ₈ зав.№		;			
	903M19-C ₆ I	-					
	903M19-CH						
	903M19-C ₃ 1						
	903M19-C ₆ l						
	903M19-CC						
	903M19-CC						
	903M19-H ₂ 9						
	903M19-SO						
	903M19-NH						
	903M19-NC 903M19-O ₂						
	903M19-O ₂		!, !,				
111 3	0011110 112	3 4 2 1 2	·•				
V	онсервацин Ізделие посл І.П.			инял:	,	подпись) подпись)	
	 едения о ко	онсервац	ии и рас	консерва	ации		
*** 1	Наиме-	Завод-	Дата	Метод	Дата	Наименование	Дата,
Шифр,	нование	ской	кон-	консер	расконсер	или	должност
Шифр, индекс		номер	cep-	-вации	вации	усл. обозн.	И
индекс или обо-	прибора	помер				предпр-я,	подпись
индекс		помер	вации				OTRET-FO
индекс или обо-		помер	вации			произв-го	ответ-го лица
индекс или обо-		помер	вации				ответ-го лица
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-		Помер	вации			произв-го	
индекс или обо-			вации			произв-го	

Взамен инв. № Дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист № документа

Дата

Подпись

15. Свидетельство об упаковке Газоанализатор ССС-903М19 с блоком управления и индикации/без блока управления и индикации зав. № ; преобразователи: ПГТ-903М19-СН₄ зав.№ ПГТ-903М19-С₃Н8 зав.№ ; ПГТ-903М19-С₆Н₁₄ зав.№ ПГО-903М19-СН₄ зав.№ ПГО-903М19-С₃Н₈ зав.№ ПГО-903М19-С₆Н₁₄ зав.№ ПГО-903М19-СО₂ зав.№ ; ПГЭ-903М19-СО зав.№ ; ПГЭ-903М19-H₂S зав. № ; ПГЭ-903М19-SO₂ зав. № _____; ПГЭ-903М19-NН₃ зав. № ; ПГЭ-903М19-NО₂ зав. № ; ПГЭ-903М19-О2 зав. № ; ПГЭ-903М19-Н2 зав. № . упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковке и консервации. Дата упаковки: " " г. Упаковку произвел: (подпись) Изделие после упаковки принял: (подпись) $M.\Pi.$ Инв. № дубл. Взамен инв.№ Подпись и дата Инв. № подл. Лист ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ 38 Лист № документа

Подпись

Дата

16. Требования по утилизации

Материалы и комплектующие, использованные при изготовлении Газоанализатора ССС-903М19, не представляют опасности для здоровья человека, производственных и складских помещений, окружающей среды - как при эксплуатации в течение срока службы, так и после истечения срока.

Утилизация вышедших из строя Газоанализатора ССС-903M19 может проводиться любым доступным потребителю способом.

Подпи							
Инв. № дубл.							
Взамен инв.№							
Подпись и дата							
подл.							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист 39
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, 1		

17. Гарантии изготовителя

- Изготовитель АО «Электронстандарт—прибор» гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ.
- Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода газоанализаторов в эксплуатацию, с учётом комплектующих изделий.
- Гарантийный срок хранения у потребителя 12 месяцев при соблюдении требований хранения, установленных в РЭ.
- Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части газоанализаторов.
- Предприятие-изготовитель оказывает услуги по послегарантийному ремонту

Почтовый адрес изготовителя:

АО «Электронстандарт - прибор», 188301, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. 120-й Гатчинской дивизии, Промзона -2.

Юридический адрес:

192238, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 40, корп.2. литер А, пом. 1-Н, оф. 22


Телефон: +7 (812) 3478834 / +7 (81371) 91825


Φακ**c:** +7 (81371)-21407 E-mail: <u>info@esp.com.ru</u>


Сайт: www.electronstandart-pribor.com

Подпись и да	
Инв. № дубл.	
Взамен инв.№	
Подпись и дата	
№ подл.	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата







Приложение В

Параметры протокола обмена MODBUS

Версия прошивки прибора 2.21.03

Протокол

2 проводная линия RS-485;

Протокол MODBUS-RTU;

Команда чтения данных 03h или 04h. Максимальное запрашиваемое количество слов за одно обращение не превышает 15;

Команда записи слова в ССС-903М19 06h;

Команда записи n слов в ССС-903М19 10h. Количество записываемых слов не превышает 15.

Контрольная сумма - CRC16;

Структура байта:

Лист № документа

Подпись

Дата

- 8 информационных бит;
- без контроля четности;
- 1 стоповый бит;
- Скорость обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

Карта доступных адресов

	Параметр (R – доступен для чтения, W – доступен для записи)	Адрес слова (hex)	Тип данных	Комментарий
<u> </u>	Тип прибора (R).	0x0100- 0x102	Unsigned byte	Тип прибора в ASCII " <u>SSA903</u> " (0x100-101-102) (R)
сь и да:	Зав. номер прибора (R).	0x0103	Unsigned word	Серийный номер прибора (не адрес Modbus и не серийный номер сенсора) (R)
Подпись и дата	Версия прошивки прибора (R).	0x0104	Unsigned word	Версия прошивки (R) Старший байт – номер версии, младший байт – номер подверсии.
Инв. № дуол.	Настройка скорости обмена (R/W).	0x0105	Unsigned word	Настройка скорости обмена (R/W) Передается скорость обмена. Доступны следующие скорости обмена: 1200 (0x01), 2400 (0x02), 4800 (0x04), 9600 (0x08), 19200 (0x10)
o N	Hастройка MODBUS адреса уст-ва (R/W).	0x0106	Unsigned word	Настройка ModBus адреса устройства 1 - 247 (R/W)
Взамен инв.№	Вкл/Выкл питания на ПГТ/ПГЭ/ПГО и	0x0107	Unsigned	Включение/Выключение питания сенсора и Блокировка/Разблокировка клавиатуры: Старший байт: 0x00 – выкл питания сенсора; 0xFF – вкл питания сенсора.
Подпись и дата	блокировка клавиатуры (R/W).	UNUTUT	word	Младший байт: 0х00 – разблокировать клавиатуру; 0хFF – заблокировать клавиатуру.
	Тип сенсора (R)	0x0108	Unsigned word	0 – электрохимический сенсор, 1- термокаталитический сенсор. 2 – оптический сенсор.
подл.				

ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ

Лист

44

Ох010				1 слово.
Точность измеренного параметра (R/W). Точность измерения (R/W). Охо10D Охо10	-	0x0109	_	0x00FF – установка режима проверн 0xFF00 – установка режима имитаці
Ведичина перегрузки термокаталитического сенсора (R/W). Ох0112 Ох0112 Ох0112 Ох0112 Ох0112 Ох0113 Ох0113 Ох0113 Ох0113 Ох0113 Ох0113 Ох0111 Ох0113 Ох0111 Ох0113 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0111 Ох0113 Ох0111 Ох0114 Ох011		0x010C	_	(количество знаков после запятой) Доступные режимы точности: 0 – целые; 1- десятичные;
Ох010E		0x010D	_	прибора (R/W): 0x01 - НКПР, 0x02 - м 0x04 - об%, 0x08 - млн ⁻¹ , 0x10 - ПДК. Е единиц зависит от текущего сенсор электрохимический - млн ⁻¹ , мг/м3, П, оптический и термокаталический - об
Порядок и ед. измерения 1 порога (R/W)	-	0x010E	_	электрохимии, в об%*100 для осталы Первая часть (conc) (R/W). Установ порога должна производиться функци
Значение 2 порога (R/W). 0x0110 Unsigned word электрохимии, в об%*100 для остальна Первая часть (conc) (R/W)Установка пор должна производиться функцией 16 изаписью ровно двух регистров. Порядок и ед.изм 2 порога (R/W). Ох0111 Unsigned word Порядок и ед.изм 2 порога. Старший бал точность, младший байт - единицы измерения (0x0 для электрохимии, 0x0204 для остальные если не происходит переполнения регис ADR_LEV2C) Вторая часть (prec, units) (R Величина перегрузки термокаталитического сенсора. (R/W) Unsigned word 1 слово. Величина перегрузки термокаталитического сенсора в % НК Режим срабатывания 1 порога (R/W). 0x0113 Unsigned byte 1 слово. Младший байт – 1 порог (00h понижение, FFh - превышение). Режим срабатывания 2 0x0114 Unsigned 1 слово. Младший байт – 2 порог (00h понижение, FFh - превышение).	измерения 1 порога	0x010F	_	точность, младший байт - единицы измерения (0х0208 для электрохими 0х0204 для остальных, если не происх переполнения регистра ADR_LEV1C) Вт
Порядок и ед.изм 2 порога (R/W). Величина перегрузки термокаталитического сенсора. (R/W) Режим срабатывания 1 порога (R/W). Охо113 Охо114 Охо116 Охо116 Охо116 Охо117 Охо117 Охо117 Охо117 Охо117 Охо117 Охо117 Охо117 Охо118 Охо118 Охо119 Охо119 Охо119 Охо119 Охо119 Охо119 Охо119 Охо110 Охо110		0x0110	_	электрохимии, в об%*100 для остальн Первая часть (conc) (R/W)Установка по должна производиться функцией 16 записью ровно двух регистров.
термокаталитического сенсора. (R/W) 0x0112 Unsigned word 1 слово. Величина перегрузки термокаталитического сенсора в % НК Режим срабатывания 1 порога (R/W). 0x0113 Unsigned byte 1 слово. Младший байт – 1 порог (00h понижение, FFh - превышение). Режим срабатывания 2 режим срабатывания 2 порог (00h голь голь голь голь голь голь голь голь		0x0111	_	точность, младший байт - единицы измерения (0: для электрохимии, 0х0204 для осталь если не происходит переполнения реги
порога (R/W). OXO113 byte понижение, FFh - превышение). Режим срабатывания 2 OxO114 Unsigned 1 слово. Младший байт – 2 порог (00h)	термокаталитического	0x0112	_	1
		0x0113	_	_ · ·
	-	0x0114	_	

Взамен инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Подтверждение срабатывания 1 порога (R/W) .	0x0115	Unsigned byte	1 слово. Младший байт – 1 порог(00h – автоматическое, FFh – ручное).		
Подтверждение срабатывания 2 порога (R/W).	0x0116	Unsigned byte	1 слово. Младший байт – 2 порог(00h – автоматическое, FFh – ручное).		
Состояние 1 реле (R/W) по умолчанию.	0x0117	Unsigned byte	1 слово. Младший байт – 1 реле(00h – разомкнуто, 01h – замкнуто).		
Состояние 2 реле (R/W) по умолчанию.	0x0118	Unsigned byte	1 слово. Младший байт – 2 реле(00h – разомкнуто, 01h – замкнуто).		
Вкл./Выкл. 1 реле (R/W)	0x0119	Unsigned byte	1 слово. Младший байт - 1 реле (00h – выключено, FFh – включено)		
Вкл./Выкл. 2 реле (R/W)	0x011A	Unsigned byte	1 слово. Младший байт - 2 реле (00h – выключено, FFh – включено)		
Задержка срабатывания 1 реле. (R/W)	0x011B	Unsigned word	Задержка срабатывания 1 реле в секундах. Задержки для обоих реле надо писать одно командой функией 16 с длиной 2 регистра.		
Задержка срабатывания 2 реле. (R/W)	0x011C	Unsigned word	Задержка срабатывания 2 реле в секундах. Задержки для обоих реле надо писать одно командой функией 16 с длиной 2 регистра		
Название газа первые 2 буквы названия (R).	0x011D	Unsigned byte	Название газа первые 2 буквы названия ASCII		
Название газа вторые 2 буквы названия (R).	0x011E	Unsigned byte	Название газа вторые 2 буквы названия ASCII		
Измеренная концентрация газа (R).	0x011F	Unsigned word INT16U	Измеренная коцентрация (обычно ppm*100 для электрохимии, в об%*100 для остальных). Для пользовательского режим используется беззнаковое число. Вмест отрицательных значений передаётся ноля По адресу 0х0090 передается знакова концентрация для калибровки, чтобя правильно откалибровать датчик.		
Измеренная концентрация газа в долях ПДК (для эл/хим. сенсора) или НКПР(для термокаталит. и оптическоко сенсора) (R).	0x0120	INT8U + INT8U	Единицы измерения и точность из концентрации (обычно 0х0208 дл электрохимии, 0х0204 для остальных, есл концентрация вписывается в диапазо регистра, иначе может быть друго значение, например, 0х0108 и 0х010 соответственно)		
Дополнительная измеренная концентрация в долях ПДК (для эл/хим. сенсора) или НКПР(для термокаталит. и	0x0121	INT8U + INT8U	Дополнительная измеренная концентраци (обычно в ПДК*100 для электрохимии, НКПР*100 для остальных) Д пользовательского режима использует беззнаковое число. Вместо отрицательных значений передаётся ноль. По адре		
	$\overline{+}$	K	ЖСКФ.413425.003-M19 РЭ 46		

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

оптическоко сенсора) (R).			0х0093 передается знаковая концентра для калибровки, чтобы правил откалибровать датчик
Единицы измерения и точность доп. концентрации в долях ПДК (для эл/хим. сенсора) или НКПР(для термокаталит. и оптическоко сенсора)	0x0122	INT8U + INT8U	Единицы измерения и точность концентрации (0х0210 для электрохим 0х0201 для остальных, если концентра вписывается в диапазон регистра, ин может быть другое значение, наприп 0х0110 и 0х0101 соответственно)
Флаг превышение 1 порога (R).	0x0123	Unsigned byte	Флаг активности 1 порога. 0xFF — по активен, 0x00 — нет активности пор Порог активен, если концентрация вы порога и реле срабатывает при превыше порога или если концентрация ниже пор и реле срабатывает при концентрации н порога.
Флаг превышение 2 порога (R).	0x0124	Unsigned byte	Флаг активности 2 порога. 0xFF — по активен, 0x00 — нет активности пор Порог активен, если концентрация вы порога и реле срабатывает при превыше порога или если концентрация ниже пор и реле срабатывает при концентрации н порога.
Флаг срабатывания 1 реле (R)	0x0125	Unsigned byte	1 слово. Младший байт – флаг срабатывания 1 р (0xFF – реле сработало, 0x00 – реле н сработало)
Флаг срабатывания 2 реле (R)	0x0126	Unsigned byte	1 слово. Младший байт — флаг срабатывания 2 р (0xFF — реле сработало, 0x00 — реле не сработало)
Флаг исправности ССС- 903 (R)	0x0127	Unsigned byte	Флаг исправности устройства Старший байт 0x01 при перегрузке термокаталитического сенсора, иначе 0xмладший байт 0x00 - нет датчика, 0x02 датчик есть (нет данных), 0xFF - данны датчика успешно считаны
Установка нуля сенсора. (W)	0x0129	Unsigned word	1 слово. 1 слово - значение 0xFFFF.
Установка чувствительности сенсора. Низкая концентрация. Значение (W)	0x012A	2INT16U	Калибровка сенсора 1 низкая концентрал Должно передаваться ровно 2 регистр функцией 16, первый - концентрация, ррт*100 для электрохимического сенсов об%*100 - для остальных
Установка чувствительности сенсора. Низкая концентрация. Точность (W)	0x012B	2INT16U	Калибровка сенсора 1 низкая концентрав Второй параметр - точность, ед.изм - фиксирован (, 0х0208 для электрохими 0х0204 для остальных)

Взамен инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Установка заводских параметров чувствительности и смещения нуля (W)	0x012C	Unsigned word	Установка заводских параметров сенсора, при записи 0xFFFF заводские параметры сенсора копируются в текущие.
Время задержки вкл. преобразователя. (R/W)	0x0133	Unsigned byte	Время задержки измерения концентрации при включении ССС-903 в секундах. Задержка вкл сенсора, от 0 до 255 сек
Конфигурация индикатора (R/W)	0x0134	Unsigned byte	Конфигурация вывода на индикатор ССС-903. 0х0000 – нет вывода на индикатор, кнопки не обслуживаются; 0хFFFF – вывод на индикатор концентрации, обслуживание кнопок.
Установка чувствительности сенсора. Высокая концентрация. Значение (W)		2INT16U	Калибровка сенсора 2 высокая концентрация. Должно передаваться ровно 2 регистра функцией 16, первый - концентрация, обычно, в ppm*100 для электрохимического сенсора, в об%*100 - для остальных
Установка чувствительности сенсора. Высокая концентрация. Точность (W)	0x0136	2INT16U	Калибровка сенсора 2 высокая концентрация. Второй параметр - точность, ед.изм - фиксирован (обычно, 0х0208 для электрохимии, 0х0204 для остальных)

При изменении скорости обмена прибор отвечает на команду со старой скоростью обмена и только после этого устанавливает переданную скорость обмена.

При изменении MODBUS адреса устройства прибор отвечает на команду со старым адресом и только после этого меняет адрес на переданный.

При установке параметров устройства ССС-903М19 можно использовать нулевой адрес MODBUS сети: тогда каждое устройство, находящееся в сети, установит переданный параметр, но ответа от приборов не будет.

Попытка записи или чтения с регистров с другими адресами приведет к получению ответа с кодом ошибки 02h.

При попытке передачи не поддерживаемой функции прибор передаст ответ с кодом ошибки 01h.

Если устанавливаемый параметр не удовлетворяет требованиям, то прибор вернет ответ с кодом ошибки 03.

Передача версии ПО ССС-903М19. Пример версии прошивки ССС-903М19: 2.21.03, где 2 – номер версии, 21 – номер подверсии 1, 03 – номер подверсии 2.

Взамен инв.№

						014 CV4 ± 442 424 002 N/40 DO	Лист
	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	48
_							

TT			·
Пист 1	пегистран	ции изменени	И
J 111 C 1	permerpan	titio itometiciti	

	Номер	ра листов (страниц)				Вход.		
Изм.	измененных	заменен -ных	новых	анну- лиро- ванных	Всего листов (стра- ниц)	№ докум.	№ сопро- водит. докум. и дата	Под- пись	Дата
1		2,27,29,30			46				12.04.21

Подпись и дата								
Инв. № дубл.								
Взамен инв.№								
Подпись и дата								
Инв. № подл.					-			
ž.							ЖСКФ.413425.003-М19 РЭ	Лист
Иш		Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		49

Изм. Лист № документа

Подпись Дата